



Начиная с 2013 года компания **Schneider Electric** начала поставлять в Россию новые панели пожарной сигнализации **ESMI FX 3NET**. Новая серия моделей пожарной сигнализации **ESMI** получила все необходимые [сертификаты](#) соответствия Технического Регламента(ФЗ от 22.07.2008 №123).

Система пожарной сигнализации на базе панели **ESMI FX 3NET** безусловно является новейшей мощной платформой для реализации новых задач и функций, которые возникали раньше (и не могли быть решены) и которые еще возникнут в будущем. Значительно проработана функциональность платформы **FX 3NET** в сравнении с предшественником **ESMI FX**, скорость обработки информации значительно увеличена, улучшен функционал, интегрированы новые устройства. Все это можно увидеть, если сравнить технические характеристики новой станции с предшественниками. Учитывая что цена на новую модель фактически не изменилась, то в преимуществе новой панели **ESMI FX 3NET** не может быть сомнений.

Преимущества панели ESMI FX 3NET:

- Дополнительный процессор уже интегрирован в главный контроллер, плата SA интегрирована – то есть не требуется покупка дополнительных плат. Свободный порт теперь может быть использован как RS485 или RS232
- Установлен новый высококонтрастный дисплей с увеличенной площадью на 25% и увеличенных разрешением на 70%(что дает нам очень высокую четкость изображения)
- Характеристики центрального процессора улучшены в 3 раза, что обеспечивает высокую скорость обработки данных
- Для программирования теперь интегрирован USB порт. Дополнительная коммуникация. Увеличена скорость обмена.
- Интегрирован порт Ethernet.
- Объем всех типов внутренней памяти увеличен в 2 раза

Для конфигурирования панелей серии **FX 3NET** используется новая версия инструмента – **WinFX3NET**

версий 6.x.y. Программа может читать файлы, подготовленные под **WinFXNet** и WinFX32. Файлы конфигурации программа сохраняет только в новом формате .fx3. WinFX3NET может записывать данные в панели серий **FX NET** и **FX 3NET** с версиями внутреннего ПО 20.xx, 30.xx и 40.xx. Программа несовместима с панелями **FX NET** более ранних версий и панелями **FX**.

Специалисты компании **Специнжиниринг**